

试验说明

我们宝鸡发电厂一条自用 10kV 电缆线路于04年5月12日预防性试验时A.C相击穿。由于线路长2187米沿途地形复杂。我们使用的设备陈旧。两天多的查找无法确定故障地真。用户供不上电。领导生气。部下束手无策。万般无奈之际。求助陕西易达电气有限公司支援。易达公司的盛工、何工等人及时赶到使用DMS-2000B型电缆故障测试仪。仅不到两个小时就准确判断出故障地真。为我们及时抢修、送电提供有力的支持。在此。我们对易达公司急用户所急雪中送炭的崇高精神表示衷心感谢。也使我们对该公司生产的电缆故障测试装备心服口服。仅此说明。

宝鸡发电厂 高同班

04.5.15A

