

沈阳铁西供电局故障二。

电缆故障测试报告 二

- 1、电缆性质：380V 低压电缆
- 2、故障情况：两相接地
- 3、采用仪器：陕西易达科技有限公司 DMS—97B II
- 4、测试全长：165 米
- 5、测试故障：高阻冲闪 58 米
- 6、探测路径：路径清楚不探测
- 7、精确定点：57.5 米
- 8、测试结果：基本没误差
- 9、被测试单位：铁西供电局滑翔二小区
- 10、测试时间：二 00 一年六月二十九日

