

沈阳铁西供电局故障一。

## 电缆故障测试报告 一

- 1、电缆性质：油浸电缆 10KV
- 2、故障情况：三相对地（已放置三年）
- 3、采用仪器：陕西易达科技有限公司 DMS—97B II
- 4、测试全长：255 米
- 5、测试故障：高阻冲闪 149 米
- 6、探测路径：找出实际电缆走向，大概定出 149 米处。
- 7、精确定点：149 米
- 8、测试结果：基本没有误差
- 9、被测试单位：铁西供电局滑翔五小区
- 10、测试时间：二 00 一年七月二日

